


P00_3 / 14.11.2021

Desviaciones detectadas (6)



#	1	2	3	4	5	6
ID	P2_0013	P2_0086	P2_0016	P2_0030	P2_0031	P2_0032
Tipo	IfcStair	IfcFloor	IfcColumn	IfcColumn	IfcColumn	IfcColumn
% de Similitud	91.8 %	63,7 %	95 %	58,3 %	99.8 %	78.2 %
Captura						

Número de inspecciones hasta ahora:


1




2

3

Escalera y Planitud suelo / 05.11.2021

Desviaciones detectadas (3)



#	1	2	3
ID	P2_0013	P2_0014	P2_0086
Tipo	IfcStair	IfcStair	IfcFloor
% de Similitud	78.9 %	89 %	63,7 %
Captura			

Número de inspecciones hasta ahora:


1



2

3

Instalaciones 2 / 20.09.2021

Desviaciones detectadas (2)



#	1	2
ID	P1_0103	P1_0105
Tipo	IfcElectric Distribution Board	IfcElectric Distribution Board
% de Similitud	89,7 %	86,1 %
Captura		

Número de inspecciones hasta ahora:

1

2

3